

中州國小校外教學行前車輛檢查

照片名稱	交通安全校外教學輔導活動。
照片說明	隨隊教師依照檢查表對車輛安全進行各項安全檢查。

照片檔案



中州國小校外教學行前車輛檢查

照片名稱	交通安全校外教學輔導活動。
照片說明	客運公司自備酒測安全檢測機，對司機先生進行檢測。

照片檔案



校外教學交通工具出發前檢查紀錄表

機關、團體租(使)用遊覽車出發前檢查及逃生演練紀錄表				
遊覽車公司名稱：山姆通運股份有限公司			車號：KAA-5738	
承租人：			觀光團號(旅行社租用時填寫)：	
編號	項	目	遊覽車公司(或駕駛) 由車前檢查紀錄	承租人(或代理人) 由後方檢查紀錄
1	車輛資訊	出廠年月	2019年 01 月	☒ 符合 ☐ 不符合
2		下次檢驗日期	☒ 符合 ☐ 不符合 檢驗日期 110年01月14日	
3	車輛保險資料	投保、加保類別	類別：乘客意外險/200萬	
4		保險期限	110年02月01日	
5	駕駛執照	姓名	張志男	☒ 符合 ☐ 不符合
6		應持依規定中報登記合格之登記證，並置於車內儀表板右側明顯處，不得以他物遮蓋之。	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合
7	酒精測試	當者於每次行車前，應對駕駛人進行酒精濃度測試，或得由承租人或其指定人實施酒精檢測	☒ 符合 ☐ 不符合 數值：	☒ 已執行 ☐ 未執行
8	緊急出口(係指安全門、安全窗和車頂逃生口)	開啟時有聲音警告裝置、安全門無封死或加活動蓋板之情形	☒ 符合 ☐ 不符合	
9		安全門可以順利開啟無不當上鎖	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 已執行 ☐ 未執行
10		安全門、安全窗、車頂逃生口均依規定設置標識字體及標明操作方法	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合
11		安全門四周無堆放雜物	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合
12	車窗擊破裝置	依規定設置車窗擊破裝置	☒ 符合：支數(2)	☒ 符合 ☐ 不符合
13		依規定標示「車窗擊破裝置」及「操作方法」	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合
14	安全帶	全部座位均有裝置安全帶，且可正常使用	☒ 符合 ☐ 不符合	宣導繫安全帶
15	安全逃生解說示範	應向乘客解說及示範該款車輛安全設施，得採播放影片、人員講解、實地操作示範或實施逃生演練等方式為之(擇一)	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合
16	滅火器(汽車用)	滅火器在有效期限內及壓力指針在有效範圍	☒ 符合 ☐ 不符合 有效期限 11年 1 月 日	滅火器 ☒ 有 ☐ 無
17		滅火器一具放置於駕駛人取用方便處並固定妥當，另一具設於車輛後半段乘客取用方便之處	☒ 符合 ☐ 不符合	
18	輪胎	輪胎胎面磨損不得低於磨耗指示點	☒ 符合 ☐ 不符合	
19	車廂	車廂內不得存放或載運違禁品、危險品	☒ 符合 ☐ 不符合	
20	駕駛員身體狀況	目視及詢問身體現況	☒ 正常 ☐ 不佳	☒ 正常 ☐ 不佳
21	隨團服務人員	應安排專門座席予隨團服務人員	☒ 符合 ☐ 不符合	☒ 符合 ☐ 不符合

*出發前應填具完成，方可出發，一式二聯分別由遊覽車公司向承租人收執。

*如為旅行社租用戶，本表留存旅行社一年，以備查驗。

公司檢查人：

承租學校檢查人員(或代理人)：

中州國小校外教學車輛安全檢查表 檢查日期：109年11月16日

車輛各項資料		
車輛基本資料	車號	KAA-5710
	出廠年份	2017年 09月
	廠牌	斯堪尼亞
	座位數 (含駕駛及服務員)	(44)位 ☐ 與行車執照相符
	已行駛里程	(192571)公里
	合格定檢紀錄	下次定檢日期：110年 1 月 11 日
	強制汽車責任保險	保險證號碼：051719KCY0030901 有效期限：110年 1 月 10 日
	其他附加保險	華南產險 乘客險 200萬 (57-0900040-1)
	車輛安全資料	安全門
安全門通道		☒ 已淨空，無座椅無蓋板 ☒ 淨寬32公分以上
滅火器		☒ 至少2具，前後各一具 ☒ 有效期限：108年8月29日 性能檢查 下次111年8月
車窗擊破器		☒ 至少3具，位置明顯 ☒ 標示清楚，可徒手取用
駕駛室上方最前方座椅		☒ 延檔風玻璃70公分以上 ☒ 設有欄杆或保護板
行李廂		☒ 未設置座椅或臥鋪
輪胎胎紋		☒ 胎紋深度1.6公釐以上 ☒ 膠皮無脫落
駕駛的資料		駕駛執照
	精神狀態	有無酒味： ☒ 無 ☐ 有 精神： ☒ 正常 ☐ 不佳
車輛駕駛人簽章：吳府全		
學校檢查人員簽章：楊憶如		

備註：

1. 本表係由公路總局訂定，相關資訊可參考公路總局網站。
2. 出車前務請依上表檢查，填具。
3. 為保障行車安全，檢查發現有不合情事者，務請將檢查表傳送各地公路監理機關，俾依規定查處。

校外教學行前安全說明 108.04.21

導護老師集合全體學生報告注意事項



校長與主任行前的安全指導



中州國小校外教學行前逃生演練照片

照片名稱 交通安全校外教學輔導活動。

照片說明 指導學生進行安全門逃生演練。

照片檔案



中州國小校外教學行前逃生演練照片

照片名稱 交通安全校外教學輔導活動。

照片說明 指導學生確實繫好安全帶

照片檔案



中州國小校外教學行前逃生演練照片

照片名稱	交通安全校外教學輔導活動。
------	---------------

照片說明 | 撥放交通安全車輛安全逃生影片。

照片檔案



中州國小校外教學行前逃生演練照片

照片名稱	交通安全校外教學輔導活動。
------	---------------

照片說明 指導學生確實觀看交通安全車輛安全逃生影片。

照片檔案



中州國小校外教學檢討會

照片名稱 教師晨會

照片說明 請學務組針對教校教學各項活動進行檢討

照片檔案



中州國小校外教學檢討會

照片名稱 教師晨會

照片說明 其他老師提出討論事項

照片檔案

